

ERRATA

NOVEMBRO DE 2008

No serviço **3S 08 101 03** – Remendo prof. com demol. mec. e serra, o material M-983, disco diamantado para máquina de disco 6Kw, deve ter a sua quantidade alterada para 0,1 un.