

# **ERRATA**

No mês de julho de 2006, os equipamentos E003 e E014 foram cotados com consumo de diesel abaixo da especificação. Alertamos aos senhores orçamentistas que o consumo a considerar deverá ser **55** (cinquenta e cinco) litros por hora.